Datenblatt I

WamSter®

40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	1000	1200	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000

PFLEGEHINWEISE

MOOSGUMMI (GRAU) MG

Mit gerippter, porenloser Oberfläche eignet sich diese Walze ideal für Weißleime sowie auch für Leime mit Härterzusatz (z. B. Kauritleim). Durch ihre Ausführung ermöglicht sie einen eher sparsamen, kontrollierten Leimauftrag – besonders vorteilhaft bei Furnierarbeiten, etwa mit grobporigen Furnieren.

Die Oberfläche kann durch Wringen, Ziehen, Kratzen oder ähnliche mechanische Belastungen beschädigt werden. Bei Beschädigungen kann Leim in das Walzenmaterial eindringen, wodurch die Walze aufquellen und unbrauchbar werden kann.Das Material ist nicht säurebeständig. Zur Reinigung bitte keine Nitroverdünnung oder Terpentin verwenden.

MOOSGUMMI - Lösungsmittelbeständig (ROST-BRAUN) MGV

Mittelweiche Ausführung – geeignet für Neoprenkleber, Leime mit Härterzusatz sowie für Nitrolacke, Grundierungen, Imprägnierungen und Fußbodenkleber

Die Walze nach Arbeitsende mit Pinsel oder Lappen und geeignetem Lösungsmittel reinigen und anschließend an der Luft lagern. Nicht mehrere Stunden im Lösungsmittel liegen lassen – sonst kann sich die Walze ausdehnen und nicht mehr sicher auf der Achse sitzen. Bei wasserlöslichen Leimen die Walze mit Wasser reinigen und anschließend trockenwischen.

VOLLGUMMI (BRAUN) VG

Lösungsmittelbeständig, hart, geeignet für lösungsmittelhaltige Kleber aller Art, auch Gummilösungen.

Die Walze nach Arbeitsende mit Pinsel oder Lappen und geeignetem Lösungsmittel reinigen und anschließend an der Luft lagern. Nicht mehrere Stunden im Lösungsmittel liegen lassen – sonst kann sich die Walze ausdehnen und nicht mehr sicher auf der Achse sitzen. Bei wasserlöslichen Leimen die Walze mit Wasser reinigen und anschließend trockenwischen.

SCHWAMMGUMMI (ROT) SG

Standardwalze für Weißleime, Kleister und weitere wasserverdünnbare Leime. Für einen reibungslosen Einsatz empfiehlt sich eine zweite Schwammgummi-Walze, damit eine Walze reinigen und trocknen kann, während die andere genutzt wird.

Achse aus der Walze entfernen. Walze mit der Öffnung über den Wasserhahn setzen, kräftig zusammendrücken und unten geschlossen halten. Der Wasserdruck spült den Leim aus dem Walzeninneren (ca. 2 Minuten). Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.

KUNSTSTOFF (WEISS) KST

Geschlossenzellige, raue Oberfläche – dadurch kein Aufquellen bei Lagerung im Wasser. Die Oberfläche ist unempfindlich gegen Beschädigungen und lässt sich mühelos abwaschen. Geeignet für Weißleim, Kauritleim und Heißpressleim.

Nach der Verwendung von Weißleim kann die Walze im Wasser gelagert werden. Bei Heißpressleim oder Kauritleim die Walze nach dem Einsatz lediglich abwaschen.

WamSter GmbH • Harkortstr. 3 • 59457 Werl (Germany)
Tel.: (+49) 0 29 22 - 912 30 30 • Fax: (+49) 0 29 22 - 912 30 29 • info@wamster.de